A		x5
B		x1
C		x1
D		x1
E		x1
F	M6*20	x12
G	Ø6*Ø18	x4
H	M6	x1
I		x8
J		x2
K		x1
L		x1

1



2



3



4



5



6



General Care :
*For cleaning wipe the surface with a damp (not wet) cloth or sponge or wipe dry with a clean lint free cotton cloth.
Pokyny k ošetřování:
*K čištění používejte vlhký hadřík nebo houbu, nebo ho otřete suchým nechlupatým bavlněným hadříkem.
Pokyny k ošetrovaniu:
*Na čistenie používajte vlhkú handričku alebo špongiu, alebo ho utrite suchou nechlpatou bavlnenou handričkou.