








A		x1
B		x4
C	 M6x50mm	x12
D		x1

- * Do not tighten screws completely until assembling is completed.
- * Neutahujte šrouby úplně, dokud není dokončen poslední krok montáže.
- * Neutáhuajte skrutky úplne, kým nie je dokončený posledný krok montáže.



General Care :

*For cleaning wipe the surface with a damp (not wet) cloth or sponge or wipe dry with a clean lint free cotton cloth

Pokyny k ošetrovaniu:

*K čistení používejte vlhký hadřík nebo houbu, nebo ho otřete suchým nechlupatým bavlněným hadříkem.

Pokyny k ošetrovaniu:

*Na čistenie používajte vlhkú handričku alebo špongiu, alebo ho utrite suchou nechlpajúcou bavlnenou handričkou.

