



(1) X1	(2) X1	(3) X1	(4) X1
(5) X1	(6) X5	(7) X1	(8) X2
(9)	1. X4 6X16MM	2. X6 6x30MM	3. X1 8MM
	4. X1 8MM		




A




B




C



D



E



F



General Care:

*For clearing, wipe the surface with a damp (not wet) cloth or sponge or wipe dry with a clean lint free cotton cloth.

Pokyny k ošetřování:

*K čištění používejte vlhký hadřík nebo houbu, nebo ho otřete suchým nechlupatým bavlněným hadříkem.

Pokyny k ošetrovaniu

*Na čistenie používajte vlhkú handričku alebo špongiu, alebo ho utrite suchou nechlpatou bavlnenou handričkou.

