










Components	 <p>A*1</p>	 <p>B*3</p>
------------	---	--

Hardware	 <p>a*4</p>	 <p>b*12</p>	 <p>c*12</p>	 <p>d*4</p>	
----------	--	---	---	--	--



**General Care:**

\*For clearing, wipe the surface with a damp (not wet) cloth or sponge or wipe dry with a clean lint free cotton cloth.

**Pokyny k ošetrovaniu:**

\*K čisteniu používajte vlhký hadičik alebo houbu, alebo ho ošetrte suchým nechľupatým bavlneným hadičikom.

**Pokyny k ošetrovaniu:**

\*Na čistenie používajte vlhkú handričku alebo špongiu, alebo ho utrite suchou nechľupatou bavlnenou handričkou.

