













<b>X</b>  <b>x1</b>	<b>C</b>  M6*15 <b>x4</b>
<b>Y</b>  <b>x1</b>	<b>D</b>  M6*18*1.2 <b>x4</b>
<b>Z</b>  <b>x1</b>	<b>E</b>  M5 <b>x1</b>
<b>A</b>  M6*35 <b>x6</b>	<b>F</b>  M6 <b>x1</b>
<b>B</b>  M6*25 <b>x4</b>	
<b>1</b> 	<b>3</b> 
<b>2</b> 	



**General Care :**

\*For cleaning wipe the surface with a damp (not wet) cloth or sponge or wipe dry with a clean lint free cotton cloth.

**Pokyny k ošetrování:**

\*K čištění používejte vlhký hadřík nebo houbu, nebo ho otřete suchým nechlupatým bavlněným hadříkem.

**Pokyny k ošetrovanui:**

\*Na čistenie používajte vlhkú handričku alebo špongiu, alebo ho utrite suchou nechlpatou bavlnenou handričkou.